



Diese 2 Fotos zeigen die örtliche Situation, wenn man aus Lobenstein kommend in Richtung Lichtenberg fährt. Insbesondere die Einmündung des Kohlweg in die ST 2195 ist relativ schwer einzusehen und für ein Kind mit einem Cityroller wird auf dem abschüssigen Kohlweg ein Bremsmanöver schwierig. Die Situation gestaltet sich unübersichtlich, dass zur Abbildung des Kohlweg auf dem unteren Bild, ein Standort am linken Fahrbahnrand eingenommen werden musste. Für Autofahrer ist die Sicht auf die Einmündung weit schwieriger.

